


Anschluss auf TL-S TMS 2  
oder RZ TMS 2 gemäss  
Standardanschlussschema



Säntisstrasse 40  
9542 Mönchwilten

Türschliesser-Service  
Tür-Reparaturen  
Für- Torantriebe  
Verkauf-Montage  
Service + Reparaturen

*[Handwritten signature]*